



Groningen; Kelder afdichting

Plaats : Groningen (NL)
Locatie : Amstelstraat
Werk : Afdichting kelders

Kenmerk : Vochtoverlast.


Om kelderlekkages "gegarandeerd" te verhelpen wordt door Care4Concrete.nl via een vast patroon gewerkt, zie schets.

1. Het verwijderen van een strook van circa 50cm breed van de zandcement vloer.
2. Het verwijderen tot op maaiveld hoogte van het stuc- en pleisterwerk.
3. Het afdichten van de wand met behulp van het Schlamme/Kiesel systeem.
4. Het herstellen van de zandcement vloer en het Stuc- en pleisterwerk.

Speciale situaties

Indien er in een kelder tussenmuren haaks op de buitenwand gemetseld zijn, dan worden hier doorbraken aangebracht (Zie foto's).

Na het aanbrengen van de afdichtingslagen op de buitenwand worden de doorbraken hersteld.



FKLD01