



Hilversum; Kelderafdichting

Plaats : Hilversum (NL)
Locatie : Soestdijksterstraatweg
Werk : Afdichting kelderlekkage

Kenmerk : Vochtproblemen door indringing
grondwater.

Sinds de bouw van de appartementen in 1960 aan de Soestdijksterstraatweg vertoonden de kelders ernstige lekkage. Het aanbrengen van een drainage en waterafvoersysteem (1964) bleek niet voldoende om de vochtproblemen op te lossen, ook alle andere pogingen mislukten.

Care4Concrete.nl ontving de opdracht tot afdichting van de kelders, inclusief grond en tuinwerkzaamheden. Deze opdracht werd uitgevoerd onder de directie van J.N.M. Kooy; bouwkundig adviesbureau.

Sindsdien zijn de problemen opgelost.



FKLD02