



Zaanstad; Voegprofielen A7/A8

Plaats : Zaanstad
Locatie : A7/A8
Werk : Reparatie kunstwerken A7/A8;
onderdeel vervanging voegprofielen.

Kenmerk : Mechanische slijtage en vochtlekage.

Voegovergangen zijn de zwaarst belaste onderdelen in het wegdek en dientengevolge zijn zij sterk aan slijtage onderhevig.

Als onderdeel van het project "Reparatie kunstwerken A7/A8" te Zaanstad heeft Care4Concrete.nl de opdracht verkregen deze te herstellen.

Care4Concrete.nl is als geen ander in staat snel en adequaat voegprofielen te vervangen met minimale overlast voor de weg- gebruiker(s).

De wegwerkzaamheden werden veelal s' nachts uitgevoerd volgens een strakke planning, en wel zodanig dat vroeg in de morgen de weg voor het verkeer weer kon worden vrijgegeven.



Vorbereiding



Detail



Compleet voegprofiel

FVOG01