



Groningen; Balkonrenovatie

Plaats : GRONINGEN (NL)
Locatie : Lauwerstraat/Amstelstraat
Werk : Renovatie 174 balkons

Kenmerk : Corrosie tengevolge van carbonatatie en lekkage problemen.

Situatie

Aan zowel de Lauwerstraat als de Amstelstraat te Groningen bleken een groot aantal balkons ernstige schade te vertonen als gevolg van verregaande carbonatatie van het beton. Door deze carbonatatie bleken de balkons een groot gedeelte van hun functionaliteit te hebben verloren. Daarnaast veroorzaakte de aanwezigheid van gemetselde borstweringen en kolenbakken lekkage met alle gevolgen van dien.

Renovatie

Door Care4Concrete.nl (specialist in betonrenovatie), zijn deze balkons in fasen compleet gerenoveerd met volledig herstel van de functionaliteit. Hierdoor is het woongenot van de bewoners in deze buurt sterk verbeterd.



Voor renovate



Tijdens renovatie



Het resultaat.

FBLK01