



## Groningen; Balkonrenovatie

Plaats : Groningen  
Locatie : Bataviastraat  
Werk : Balkonrenovatie  
Kenmerk : Carbonatatie/Chloriden.

### Situatie

De balkons aan de Bataviastraat te Groningen vertoonden ernstige schade als gevolg van carbonatatie in combinatie met chlorideschade. De chlorideschade was een rechtsreeks gevolg van het gebruik van dooizouten door de bewoners.

### Renovatie

Het algehele renovatieplan zoals uitgevoerd door Care4Concrete.nl omvatte:

- het slopen van de bestaande borstwering;
- het opnieuw aanstorten van de balkonleuningen en indien nodig het versterken hiervan;
- het repareren van de balkonvloeren;
- het afdichten van de balkonvloeren;
- het plaatsen van nieuwe borstweringen;
- het vervangen van de privacy schermen.

De beelden hiernaast geven een indruk van de werkzaamheden.



Saneren balkonleuningen,  
bijleggen wapening



Balkons na renovatie

Het resultaat: Een opfrissing van de  
gehele buurt!



FBLK02