



Plaats : Nieuw Roden (NL)
Locatie : Basisschool
Werk : Vochtafdichting muren

Kenmerk : Schimmelvorming en schade door optrekkend grondvocht.

Situatie

Tengevolge van optrekkend vocht ontstond in een basisschool te Nieuw Rode schade in de vorm van losrakend pleisterwerk en schimmel tot een hoogte van circa 50cm boven de vloer. Kortom een ongezond binnen- klimaat en een lelijk gezicht.

Doormiddel van een door Care4Concrete.nlontwikkeld thermo-injectiesysteem is het probleem verholpen.

Systematiek

Thermo-injectie omvat de volgende werkzaamheden:

- het boren van gaten onder een hoek van 45 graden;
- het uitdrogen van de muur;
- het drukloos injecteren van de muur;
- het afdichten van de boorgaten.



FVW01